



MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL




MOTOCULTOR T1300 CU ROTI DE TRANSPORT /

TILLER



Parti componente / Components

1. Manere / Handles
2. Maneta oprire urgență / Emergency stop
3. Maneta ambreiaj / Clutch
4. Buson rezervor benzina / Fuel tank cap
5. Rezervor benzina / Fuel tank
6. Filtru aer / Air filter
7. Demaror / Starter
8. Picior frontal / Front leg
9. Reductor / Gear reducer
10. Roti transport / Wheels
11. Fisa bujie / Sparplug connector
12. Aparatori / Covers
13. Cuplaj accesoriu / Accessories joint
14. Toba esapament / Exhaust
15. Tija reglaj ghidon / Handles adjusting rod
16. Maneta selectare treapta viteza / Gear selector
17. Intrerupator On/Off / On/Off switch
18. Maneta mers inapoi / Reverse
19. Variator acceleratie / Throttle variator
20. Buson ulei motor / Motor oil cap
21. Buson ulei cutie viteze / Gearbox oil cap
22. Priza putere / Power output



Specificatii tehnice / Technical data

Cod produs / Product's code	679744
Tip motor / Motor type	OHV, monocilindru, 4 timpi, racire cu aer / OHV, 1 cylinder, 4 stroke, air cooled
Adancime de lucru / Working depth	150-300 mm
Latime de lucru / Working width	1350 mm
Putere nominala / Nominal power	13 CP/3600rpm / 13 HP/3600 rpm
Capacitate cilindrica / Displacement	270 cm ³
Sistem aprindere / Ignition type	Electronic
Tip ulei motor / Motor oil type	4T / 4 stroke, SAE 10W30
Volum ulei motor / Motor oil volume	1.1 L
Combustibil / Fuel	Benzina fara Pb ,min 95 / Non-leaded fuel, min 95
Volum rezervor / Fuel tank volume	6 L
Trepte viteze / Gears	2 inainte, 1 neutru, 1 inapoi / 2 forward, 1 neutral, 1 backward
Nivel maxim zgomot / Max sound power	LwA= 95 dB(A), K=3dB(A)
Priza putere / Power output	Da / Yes
Accesorii / Accessories	40 lame, 3+1+1 suporti lame, 2 discuri limitare, 2 roti transport, set scule montaj / 40 knives, 3+1+1 knife rods, 2 side disks, 2 wheels, tools set
Masa neta (fara accesorii si fluide) / Net weight (no accessories and liquids)	~115 Kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea incendiilor si/sau a ranirilor personale. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati costum de protectie!		Purtati protectie a capului si viziera pentru protectia fetei!
	Purtati incaltaminte de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		Purtati manusi de protectie!
	Interzis fumatul si apropierea de surse de foc deschis!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Tineti mainile si picioarele la distanta de lamele in miscare!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deseurilor electrice.		

Masuri de siguranta generale

Zona de lucru

- Inspectati si curatati zona de lucru inainte de a incepe lucrul. Indepartati resturile cum ar fi pietre, sarme crengi, gunoaie etc. si alte resturi care ar putea fi azvarlite sau s-ar putea infasura pe lame in timpul lucrului. Nu utilizati echipamentul in sol care contine roci, sarme sau alte materiale dure.
- Asigurati-vă ca nu există copii, persoane neautorizate sau animale în zona de lucru. Oprită funcționarea motocultorului imediat dacă observați că în zona de lucru există persoane neautorizate sau animale.
- Nu utilizați motocultorul pe terenuri foarte denivelate.
- La utilizarea pe teren inclinat:
 - Nivelul benzinei în rezervor trebuie să fie mai puțin de jumătate pentru a evita riscul deversării
 - Deplasarea motocultorului să se facă pe pantă de nivel constant, nu „sus-jos”

- Panta maxima recomandata este de 20°

Masuri de siguranta personala

- Nu utilizati motocultorul daca ati consumat bauturi alcoolice, medicamente care pot influenta capacitatea de reactie si concentrare, droguri sau alte substante halucinogene.



- Purtati echipament si incaltaminte de protectie corespunzatoare: pantaloni lungi, bluza cu maneca lunga, bocanci de protectie, manusi de protectie, antifoane, ochelari de protectie, viziera pentru protectia fetei, casca pentru protectia capului.
- Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Evitati pornirile accidentale. Transportarea uneltelor cu degetul pe intrerupator creste riscul de accidentare.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesoriu si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice motocultorului



ATENTIE! Se impun masuri speciale de siguranta in cazul utilizarii motocultorului datorita vitezei mari de rotire a frezelor.

- La prima punere in functiune a utilajului se solicita vanzatorului sau persoanelor de specialitate explicatiu cu privire la functionarea in conditiile de siguranta a echipamentului.
- Inspectati produsul inainte de utilizare. Verificati ca toate suruburile sa fie stranse. Verificati starea lamelor. Nu utilizati motocultorul daca observati deteriorari. Asigurati-vla ca produsul este in stare tehnica buna.
- Asigurati-vla ca toate carcasele de protectie si aparatorile sunt montate corespunzator. Este interzisa utilizarea produsului fara aparatorile si carcasele de protectie montate.



- Nu introduceti mainile in zona curelelor sau a lanturilor de antrenare.
- Lamele sunt ascutite si pot cauza leziuni grave. Purtati manusi de protectie in timpul montarii acestora. Tineti mainile si picioarele la distanta de lame in timp ce acestea functioneaza. Inainte de orice interventie asupra lamelor, asigurati-vla ca motocultorul este oprit;
- Inainte de orice interventie de verificare, intretinere sau alimentare a produsului, asigurati-vla ca interupatorul on/off (13) este in pozitia OFF, iar maneta de selectare a treptelor de viteza (12) este in pozitia 0; este recomandat sa decuplati fisa bujiei (21);
- Mentineti un control ferm al ghidonului. Aceasta poate avea tendinta de ridicare in momentul cuplarii frezelor.



- Este interzis fumatul in timpul utilizarii motocultorului;
- Tineti in permanenta ambele maini pe ghidon in timpul utilizarii motocultorului. Este interzisa manevrarea produsului cu o singura mana.
- Fiti extrem de atent atunci cand cuplati marsarierul. Tineti ferm motocultorul de ghidon pentru a evita pierderea acestuia de sub control.
- Trebuie pastrata o distanta de cel putin 15 de metri intre produs si oameni, animale sau

bunuri fragile. Obiectele lovite de motocultor sau parti din frezele uzate pot fi aruncate departe de motocultor.

- Toba de esapament poate deveni foarte fierbinte. Nu atingeti toba de esapament in timpul functionarii. Dupa terminarea lucrului, asteptati ca aceasta sa se raceasca. Asigurati-v-a ca gazele de esapament nu sunt dirijate catre obiecte, persoane sau animale din apropiere.
- Daca loviti accidental motocultorul sau lamele de obiecte dure (ex: pietre, obiecte din metal etc.), opriti imediat functionarea motocultorului si inspectati motocultorul si lamele; daca observati deteriorari, opriti lucrul.
- Este interzisa utilizarea motocultorului de catre persoane minore cu exceptia tinerilor peste 16 ani care au fost instruiti de catre persoane autorizate.



- Nu lucrati cu motocultorul in caz de vreme nefavorabila (vant, ploaie, zapada, gheata), pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa. Pericol crescut de accidente!
- Manevrate cu atentie recipientele cu combustibil. Asigurati-v-a ca acestea sunt depozitate in incaperi bine ventilate, ferite de substante cu potential exploziv, surse de caldura, scantei sau foc deschis si de lumina directa a razelor solare. Este interzis fumatul!



- Alimentarea motocultorului cu combustibil se realizeaza cu motorul oprit si in aer liber, departe de surse de caldura, scantei sau foc deschis si substante cu potential exploziv. Este interzis fumatul in timpul alimentarii. Nu alimentati motocultorul in interiorul unei incaperi.



- Asigurati-v-a ca motorul este oprit inaintea alimentarii cu combustibil. Nu porniti motorul pana nu ati indepartat recipientele cu combustibil. Verificati eventualele pete, stropiri si picaturi de combustibil rezultate in urma alimentarii; stergeti cu o carpa uscata combustibilul scurs pe langa rezervor sau in alte parti ale produsului;

- Nu porniti motorul in spatii inchise. Gazele de esapament contin monoxid de carbon si alte gaze nocive pentru sanatate care pot cauza lezuni grave sau moarte.

- Nu suprasolicitatati echipamentul! Produsul poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Domeniu de utilizare:

Motocultorul este destinat uzului personal pentru prelucrarea solului, pregatirea si intretinerea patului germinativ.


NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Pregatirea pentru punerea in functiune


Asamblarea frezelor de sol:

Atentie la orientarea cutitelor pentru stanga – dreapta



Montati cutitele in ordinea de mai jos




1




2



5



6



7

Montarea pe motocultor a frezelor de sol

Axul hexagonal pentru freze permite montarea usoara si rapida a frezelor si a altor accesoriilor.
Procedati conform instructiunilor de mai jos.

- Curatati cu grija alezajul frezei si axul masinii;
- Gresati pentru montare/demontare usoara.
- Introduceti alezajul frezei pe ax si asigurati cu stiftul de fixare.

Reglare latime de lucru

Se pot regla diferite latimi de lucru (pana la 1350 mm) prin adaugarea perechilor de flanse prelungitoare.


Reglare inaltime ghidon:

Slabiti parghie de fixare a ghidonului (15), ridicati sau coborati ghidonul in pozitia dorita si strangeti parghia de fixare.

Reglare adancime frezat:

Extrageți agrafa și boltul din adaptorul pentru accesoriu. Glisați în sus sau jos suportul pintenului

7



in adaptorul pentru accesorii si/sau pintenul in suportul lui, dupa caz. La final introduceti boltul in adaptor si asigurati-l cu agrafa.

Montare unele si accesorii

Pentru a monta o unealta sau un accesoriu pe motocultor, respectati instructiunile furnizate de producatorul acestora.

Utilizare

ATENTIE! ECHIPAMENTUL ESTE LIVRAT FARA ULEI IN MOTOR. INAINTE DE PRIMA PORNIRE ALIMENTATI CU ULEI SAE 10-W30..



Alimentare ulei motor

- Amplasati motocultorul pe o suprafata orizontala si demontati busonul de umplere (20);
- Alimentati cu uleiul recomandat (**cca 1100 ml ULEI SAE 10W-30**) pana la nivelul MAX.
- Remontati busonul si strangeti-l bine.
- **Se va utiliza ulei pentru motoare in 4 timpi recomandat de HONEST GENERAL TRADING SRL si specificat de vanzator la cumpararea produsului.**

Alimentare ulei transmisie

- Amplasati motocultorul pe o suprafata orizontala si desurubati busonul de alimentare cu ulei al transmisiiei (21);
- Alimentati cu **ulei de transmisie T90** pana la nivelul recomandat.
- Remontati busonul si strangeti-l bine.


Alimentare carburant

Utilizati benzina fara plumb cu cifta octanica COR minim 95. Nu utilizati niciodata benzina veche sau amestec benzina-ulei. Evitati patrunderea apei sau a impuritatilor in rezervor.


Desurubati busonul rezervorului (4), alimentati cu benzina asigurand circa 1 cm liber in rezervor. Nu umpleti niciodata total rezervorul de benzina.



Atentie! Este interzis fumatul si apropierea de orice sursa de caldura, scantei sau foc deschis in timpul alimentarii cu combustibil. Alimentarea se realizeaza numai in aer liber, in zone fara substante cu potential exploziv!



Pornire motor




ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT

1. Mutati clapeta robinetului de combustibil in pozitia ON
2. La pornire, atunci cand motorul este rece, mutati clapeta de aer (soc) in pozitia inchis. Nu utilizati clapeta cand motorul este cald sau temperatura aerului este ridicata.
3. Apasati intrerupatorul on/off (17) in pozitia On.
4. Rotiti variatorul acceleratiei (19) spre stanga.
5. Imobilizati motocultorul tinand cu mana stanga de ghidon. Trageti usor de manerul demarorului (7) pana ce simiti ca "a agatat", apoi trageti energetic in directia indicata, cat va permite lungimea bratului. Nu trageti de demaror pana la capat; acesta se poate deteriora. Nu eliberati brusc manerul demarorului; aduceți-l lent in pozitia intiala, pentru a preveni deteriorarea lui.
Daca motorul nu porneste, este posibil ca bujia sa fie umeda. In acest caz, decuplati fisa bujiei (11), desurubati bujia, stergeti-o si uscati-o dupa care actionati demarorul de mai multe ori, fara bujia montata, in scopul de a curata si ventila camera de ardere.
6. Dupa pornire, lasati motorul sa se incalzeasca cateva minute. Deplasati treptat parghia socalui catre pozitia DESCHIS, pe masura ce motorul se incalzeste. Dupa perioada de incalzire, clapeta socalui trebuie sa fie complet deschisa, si turatia motorului sa fie stabila.

Utilizare ambreiaj;

- Cuplare: Strangeti parghia ambreiajului (3)
- Decuplare: eliberati parghia ambreiajului (3)



Selectarea treptei de viteza



ATENTIE! NU utilizati treapta de mers inapoi pentru efectuarea lucrarilor agricole, ci numai pentru deplasare si intoarcere

Pentru selectarea treptei de viteza reveniti cu parghia acceleratiei (19) la turatia de mers in gol si decuplati ambreiajul (3). Selectati treapta de viteza dorita prin miscarea manetei de schimbare a treptelor (16). Pentru a merge inapoi, apasati maneta de marsarier (18). Opriti motocultorul inainte de actionarea parghiei pentru mers inapoi (18) si tineti ferm motocultorul pentru a nu il pierde de sub control.

Orire motor

1. Eliberati parghia ambreiajului (3).
2. Deplasati parghia acceleratiei (19) spre pozitia de turatie de mers in gol.
3. Aduceti parghia schimbatorului de viteze in pozitia 0 (16) .
4. Apasati intrerupatorul on/off (17) in pozitia OFF.
5. Rotiti robinetul de combustibil in pozitia OFF.

Rodaj

In primele zece ore de functionare, utilizati o turatie moderata pentru functionarea motorului. In orice caz, nu supra-turati motorul pentru a permite componentelor in miscare un rodaj corect. Dupa incheierea perioadei de rodaj motorul va atinge performantele maxime.

Dupa primele doua ore de functionare, verificati strangerea corecta a tuturor piulitelor si suruburilor.

Recomandari utilizare

- In timpul lucrului apasati si coborati usor ghidonul astfel incat sasiul sa fie inclinat pe spate cu 5-7° si pintenul sa fie scufundat in sol.
- Daca motocultorul tinde sa avanseze prea repede, nu reduceti acceleratia ci apasati pe ghidon pentru ca pintenul sa penetreze solul si sa franeze inaintarea. Continuati sa apasati pe ghidon pana cand frezele au sapat la adancimea dorita apoi reduceti apasarea pe ghidon.
- In cazul in care frezele patrunz in sol dar motocultorul nu inainteaza, reduceti apasarea pe ghidon si deplasati-l usor stanga-dreapta. daca fenomenul persista, ridicati pintenul cu o gaura.
- La schimbarea directiei apasati pe ghidon in directia dorita si pivotarea motocultorului va fi mai usoara.

Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai jos.



ATENTIE! Opriti motorul inaintea inceperii oricarii operatii de reglare si intretinere

TABEL CU PERIOADE INTRETNIERE

Operatie	Dupa fiecare depozitare	La fiecare utilizare	La prima luna sau primele 10 ore	La fiecare 3 luni sau 50 ore	La fiecare 6 luni sau 100 ore	La fiecare an sau 300 ore
Ulei motor	Verificare nivel		X			
	Inlocuire	X		X		X
Ulei transmisie	Verificare nivel	X		X		X
Filtru aer	Verificare		X			
	Curatare				X	
	Inlocuire					X
Functionare acceleratie	Verificare		X			

Functionare ambreiaj	Verificare	X				
Strangere suruburi si piulite	Verificare	X				
Cabluri si fire	Verificare	X				

Curatare

Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraîncalzirea motorului.

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale.Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- NU utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.


Inlocuire ulei motor

- Amplasati o tava sub motor pentru colectarea uleiului uzat, demontati busonul de umplere, cel de golire si saiba de etansare.
 - Inclinati usor motocultorul spre fata si asteptati scurgerea completa a uleiului.
 - Remontati busonul de scurgere cu o saiba de etansare noua si strangeti bine.
 - Alimentati cu uleiul recomandat pana la nivelul MAX.
 - Remontati busonul de alimentare si strangeti-l bine.
- Predati uleiul uzat catre o unitate de colectare autorizata.

Intretinere filtru aer

Efectuati mai des aceasta operatie cand motocultorul este utilizat in zone cu praf.


- Desurubati piulita fluture si scoateti capacul filtrului.
- Extrageți elementul filtrant și examinați-l. Înlocuiți-l imediat dacă ati constatat fisuri sau rupturi.
- Curătare element filtrant din burete: spalați cu apă caldă și detergent, clătiți bine și lasați-l să se usuce complet.
- Scufundăți în ulei motor curat și stoarcăți total excesul. La prima pornire, motorul va evacua fum abundant dacă ati eliminat excesul de ulei din burete.
- Remontați în ordine inversă elementele filtrului de aer.



Reglare bujie

Verificati distanta intre electrozi bujiei o data pe an sau in cazul functionarii defectuoase.

- Desurubati bujia cu ajutorul cheii speciale
- Reglati distanta intre electrozi la 0.7-0.8 mm
- Pentru remontare, rotiti **MANUAL** bujia pana la capat dupa care strangeti usor cu cheia.



Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati unealta intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati unealta ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.
- Asigurati-vă ca rezervorul de benzina este gol in timpul depozitarii pe durate indelungate.



Deseurile produse de parti ale masinilor electrice nu trebuie manipulate la fel cu gunoiul menajer, aparatele electrice si electronice nu vor fi aruncate impreuna cu gunoiul menajer, ci vor fi predate in vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, conform HG 448/2005 si Directivă Consiliului European 2002/96/EC.