

ADEZIV FIX ALL ULTRA

Date tehnice:

Baza	SMX®
Consistentă	Pasta
Sistem de uscare	Uscare datorită umidității
Timp formare peliculă	Cca 2 min (20°C temp. 65% umiditate)
Repoziționare	În primele 5 minute
Greutate specifică (DIN 53479)	Cca 1,05 g/ml
Tensiunea maximă	Până la 4,5 N/mm ² depinde de natura substratului
Duritate (DIN 53505)	30 ± 5 Shore A
Putere maximă de lipire	Dupa 24 h
Rezistență termică	-40°C....+90°C după uscare
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	1,1 N/mm ²
Alungirea la rupere (DIN 53504)	250 %

Descriere:

Fix All ULTRA este un adeziv transparent, neutru din punct de vedere chimic, elastic, monocomponent bazat pe tehnologia SMX®

Caracteristici:

- puterea de lipire extrem de mare
- transparent
- uscare foarte rapidă, suprafețele pot fi puse în sarcină după 1,5 ore
- poate fi aplicat pe suprafețe neuniforme
- spectru de aderență foarte mare
- rămâne elastic după întărire
- fără solvenți
- fără miros
- aplicații interioare și exterioare

Aplicații:

- Lipirea diverselor materiale uzuale ca : piele, cauciuc, piele artificială, pluta, textile, sticlă, metal, și multe materiale plastice dure sau moi pe orice suprafață.
- Lipirea materialelor transparente cum ar fi ABS, Plexiglas, sticlă, PMMA
- Lipirea ceramicii și a portelanului etc.
Ambalaj : Tub 20 ml 10 buc/bax
Transparent

Termen de garanție și depozitare:

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Atenție: Directivile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experienței și practicii noastre. Datorită varietății materialelor, substraturilor și numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele pagube. În toate cazurile recomandăm un test prealabil de compatibilitate.

Instrucțiuni de folosire:


Degreșați cele două suprafețe de lipire, aplicați FIX ALL ULTRA doar pe o suprafață iar apoi presăți suprafețele astfel încât adezivul să nu fie aruncat afară. Nu mișcați și nu puneți în sarcină cele două suprafețe în prima oră după lipire.

Substraturi:

Natura: variate suprafețe poroase și neporoase ca sticlă, ceramică, piatră naturală, metalul, plasticul, pielea naturală, lemnul etc. Nu se aplică pentru PE, PP, PTFE (teflon).
Starea: pentru a putea obține o lipire puternică cele două suprafețe trebuie să fie plate, curate, uscate și fără urme de praf și grasimi. Toleranțele mari (distanța între cele două suprafețe) vor genera un timp de întărire mai mare și o putere de lipire finală mai mică. Recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda: aplicați adezivul pe o suprafață. Presăți cele două suprafețe timp de 1-2 ore.
Temperatura de aplicare: +1°C....+30°C
Curățare: cu Fix All Cleaner sau servetele SWIPEX. Adezivul întărit poate fi înlăturat doar mecanic. *Reparare:* cu FIX ALL ULTRA.



ADEZIV FIX ALL ULTRA

Rezistenta la agentii chimici:

Buna rezistenta la apa, solventi, uleiuri minerale, grasimi, acizi diluati anorganici si alcalini. Slaba rezistenta la solventi aromatici, acizi concentrati, hidrocarburi clorurate.

Masuri de protectie:

– aplicati masurile uzuale de igiena

Observatii:

Datorita unei mari varietati a substraturilor posibile recomandam deasemenea un test de compatibilitate.

FIX ALL ULTRA se decoloreaza sub influenta UV si a locurilor intunecate. Nu folositi FIX ALL ULTRA pe suprafete foarte poroase ca piatra naturala deoarece poate pata.

La elementele verticale grele poate fi necesar un sprijin suplimentar. Daca este necesar sprijiniti pana la intarirea completa a adezivului.

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.