

FACADE SYSTEM

2092

FEINPUTZ W

STRUCTURĂ FINĂ, UȘOR DE PROCESAT, PREGĂTIRE PENTRU VOPSIRE

Mortar de ciment alb-var pentru nivelare fină

Structură fină: Pregătirea perfectă pentru vopsire și finisarea cu tencuieli decorative.

Permeabilitate la vapori: asigură evacuarea vaporilor de apă din pereți.

Aplicabilitate: adecvată pentru suprafețe atât interioare, cât și exterioare.

Aplicare rapidă: facilitează o aplicare manuală simplă.



exterior: perete + tavan

interior: perete + tavan

pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Tencuială de finisare pe bază de ciment, permeabilă la vapori, pentru pereții interioari și exteriori în clădiri rezidențiale noi și vechi, clădiri industriale. Strat intermediar pentru tencuieli minerale în strat subțire și tencuieli decorative care conțin lianți organici pe pereți pretratați, cu rezistență adecvată, acoperite cu tencuieli de bază.

TEMPERATURA DE LUCRU

Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Temperatura aerului și a substratului pe durata lucrării trebuie să fie între +5°C și +25°C. Evitați expunerea directă la soare, căldură excesivă, îngheț, umiditate mare (ploaie) și curenți de aer în timpul întăririi. Temperaturile joase pot influența negativ procesul de întărire, extinzând durata necesară materialului pentru priză. Tencuiala nu trebuie să fie expusă la îngheț pe parcursul întăririi! De asemenea, este interzisă încălzirea directă a suprafeței tencuite proaspăt.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie solid, stabil, fără particule libere, praf, murdărie, ulei, reziduuri de agent de decofrare a mușchiiului și eflorescențelor. Se recomandă temperaturi ale substratului între +5°C și +25°C.

Pregătirea stratului suport

Înainte de a începe lucrarea, acoperiți suprafețele care trebuie protejate!
Orice defecte ale peretelui trebuie reparate cu cel puțin trei zile înainte de începerea lucrărilor. Îndepărtați toate tencuielile libere, umpleți fisurile mari și canelurile țevilor cu tencuială de bază. Dacă este necesar, umeziți suprafața cu câteva ore înainte de tencuire. În cazul unui substrat foarte absorbant, trebuie utilizat grundul Cemix înainte de aplicarea tencuielii de finisare.

Amestecare

Feinputz W se amestecă cu apă pe șantier. Amestecarea se poate face într-o betonieră, cu o mașină de amestecat (folosind un braț de amestecare adecvat) sau manual

Cantitatea de apă pentru amestecare: sac de 10 l/40 kg (aprox. 0,25 l/kg)

Consum: aprox. 1,4 kg/ m2 pentru un strat gros de 1 mm. Necesarul exact de material poate fi determinat printr-o aplicarea de probă pe șantier.

Timp de aplicare: aproximativ 2 ore.

Condiții de prelucrare: În timpul lucrului, temperatura materialului, a aerului și a substratului trebuie să fie cuprinsă între +5 ° C și + 25 ° C.

Perioada de valabilitate, depozitare: într-un loc uscat în ambalaj nedeschis 12 luni de la data fabricației.

Instrucțiuni de lucru


Tencuiala se aplică manual cu o mistrie inoxidabilă în grosimea necesară, nivelată și drișcuită imediat cu o drișcă de burete.

Instrumente de prelucrare: mistrie inoxidabilă, drișcă de burete.

Protecție după aplicare

Tencuiala întărită trebuie protejată împotriva uscării prea repede în vreme caldă și vântoasă prin pulverizarea apei timp de 2 zile. Suprafața tencuită poate fi vopsită, tratată cu tencuială minerală sau finisată cu tencuieli decorative. Pe suprafețele proaspăt tencuite cu Feinputz W, următorul strat de acoperire se aplică numai după un timp minim de uscare de 7 zile. Tencuiala poate fi acoperită cu tencuială minerală, groasă sau subțire, silicon, tencuială de decorativă silicată, vopsele de fațadă.

VARIANTE DE PRODUSE



Distribuție în

RO/HR

RO

Greutatea netă

25 kg

40 kg

Tipul ambalajului

sac

sac

Ambalare

hârtie

hârtie

Cantitate pe palet

48

30

Tipul ambalajului

sac

Ambalare

hârtie

Condiții de depozitare

Servicii

Service, inchiriere masini

Instrucțiuni de eliminare

Nu aruncați reziduurile neconsumate în scurgere. Lăsați reziduurile neconsumate să se întărească (uscate).

Apoi aruncați ca deșeuri de construcție în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Eliminarea ambalajelor

Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (a se vedea fișa tehnică de securitate). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi oferite pentru reciclare. Nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic