

UHU[®]

KONTAKT KRAFTKLEBER GEL

ADEZIV UNIVERSAL DE CONTACT, SUPER-PUTERNIC, DE TIP GEL



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv universal de contact, super-puternic, sub formă de gel: ușor de întins, nu se scurge și nu formează șiruri.

DOMENIU DE APLICARE

Adecvat, în mod ideal, pentru lipirea plăcilor din plastic (precum Formica®), furnirului, cofrajelor, marginilor sintetice, cauciucului, pielii, linoleumului, plutei, materialelor textile și spumei polieterice de același tip de material sau pe lemn, plăci aglomerate, beton și metal. Acest adeziv nu se scurge și este, așadar, foarte adecvat pentru lipire pe suprafețe verticale. Excelent pentru lipirea marginilor scârilor, pardoselii sau mochetelor pentru scări, extremităților sau tapiseriilor mobilei, printre altele. Potrivit, de asemenea, pentru repararea pantofilor, genților, jucăriilor și mochetelor sau pentru lucrări de artizanat (hobby). Nu este adecvat pentru spumă de polistiren (Tempex®), PE, PP și vinil.

PROPRIETĂȚI

- Ușor de întins
- Nu se scurge
- Nu formează șiruri de adeziv
- Lipește imediat
- Super-puternic
- Potrivit pentru materiale sub tensiune
- Universal
- Rezistent la umezeală și îngheț

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Utilizați adezivul și părțile de lipit doar la temperatura camerei. Umiditatea relativă trebuie să fie sub 65%, pentru a evita formarea bulelor în produsul final. Odată atașate, ajustarea nu mai este posibilă. Întotdeauna testați întâi adezivul pe o porțiune (ascunsă) a suprafeței.

Cerințe suprafețe: Suprafețele trebuie să fie uscate, lipsite de praf și grăsime și să se potrivească bine. Curățați și degresați suprafețele de lipit, pentru a obține rezultate optime.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Pentru rezultate optime, mai întâi degresați.

Unelte: Utilizați o pensulă solidă sau șpaclu pentru adeziv cu zimți fini (1 mm) pentru acoperirea suprafețelor mari. Folosiți o rolă sau un ciocan de cauciuc pentru a îmbina ferm materialele.

APLICARE

Acoperire: 2-2,5 m²/litru, aplicat pe ambele părți, în funcție de natura materialelor ce trebuie lipite.

Instrucțiuni de utilizare:

Amestecați bine înainte de utilizare. Nu ar trebui să fie diluat, de preferat. Aplicați adezivul într-un strat subțire și uniform pe ambele suprafețe, folosind un șpaclu pentru adeziv cu zimți fini (1 mm) sau o pensulă. Lăsați ambele suprafețe să se usuce timp de 10 până la 25 minute. Imediat ce adezivul nu se mai întinde, îmbinați părțile. Ajustarea ulterioară nu mai este posibilă. Evitați blocarea bulelor de aer. Tapați, rulați sau apăsați ferm materialele.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele proaspete de adeziv cu acetona. Reziduurile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic sau cu diluant pentru vopsea (testați mai întâi).

Puncte de atenție: Pentru rezultate optime, atât adezivul, cât și părțile de lipit trebuie să fie la temperatura camerei (sub nicio formă nu utilizați la temperaturi de sub +10°C). Rezistența finală de lipire depinde de presiunea aplicată. Prin urmare, apăsați cât mai ferm pe întreaga suprafață. Dacă îmbinarea lipită între materiale poroase este expusă un timp îndelungat la contactul cu apa, este posibil ca adezivul să se detașeze de pe suprafață udă.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: Bună

Rezistență la temperatură: de la -15 până la +70

Rezistență chimică: Bună

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: galben, turbure

Bază chimică: cauciuc pe bază de policloropren

Consistență: Gel (tixotrop)ic

Densitate: aprox. 0,85 g/cm³

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați închis în mod adecvat, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț. Durata de depozitare este de minim 24 luni.