

Produs	BONUS PREMIUM F									
Standard	TS EN 13162 Produse de izolare termică pentru clădiri. Produse din vată minerală (MW) produse în fabrică									
Descriere	Vată minerală - Material izolant termic format prin topirea pietrei de bazalt la 1350 ° C-1400 ° C în fibră – pentru izolare termică,									
Suprafață	Fara fata									
Domenii de utilizare	Seria Premium F, utilizată pentru izolarea termică și fonică, și ca protecție la foc a suprafețelor exterioare.									
Performanțele produsului	Forța de tensiune perpendiculară pe suprafață	EN 1607	kPa	7,5						
	Grosimi/d	EN 823	mm	80-200						
	Tolerance –T5	-1% sau -1 mm; +3 mm. - valoare mare absolută a toleranței.								
	Lungime/l	EN 822	mm	1200						
	Toleranța ±2 %									
	Latime/b	EN 822	mm	600						
	Toleranța ±1,5 %									
	Rectangularitate/S _b	EN 824	mm/m	max.5						
	Planeitate / S _{max}	EN 825	mm	max.6						
	Densitate D	EN 1602	Kg/m ³	90						
	Toleranța ±10 %									
	Conductivitate termică	EN 12667 EN 12939	W/mxK	0,036						
	Rezistența termică/R _d	EN 12667 EN 12939	(m ² xK)/W	80	100	120	140	160	180	200
				2,20	2,70	3,20	3,85	4,40	5,00	5,55
	Încărcarea punctuală	EN 12430	N	NPD						
	Determinarea comportamentului la compresie	EN 826	kPa	20						
	Clasa de reacție la foc	EN 13501-1	Euroclasa	A1						
	Absorbție de apă pe termen scurt	EN 1609	Kg/m ³	≤1						
	Absorbție de apă pe termen lung	EN 12087	Kg/m ³	≤3						
	Determinarea stabilității dimensionale la temperatura specificată	EN 1604	-	DS(70,-)						
Permeabilitatea vaporilor de apă/MU	EN 12086	μ	1							
Rezistența fluxului de aer /Afr	EN 29033	-	NPD							
Depozitare	Pachetele de produse trebuie protejate de apă, umiditate și lumina soarelui în zona de depozitare.									
	Îmbrăcăminte și echipament adecvat pentru siguranța muncii trebuie utilizate pentru a proteja pielea, ochii și sistemul respirator superior în timpul transportului.									
	Pachetele de produse trebuie amplasate pe cel puțin o suprafață care nu trebuie să fie în contact direct cu pământul din zona de depozitare.									
	Produsele trebuie acoperite cu o prelată atunci când sunt expediate.									
	Nu lăsați niciun material pe produse în așa fel încât să deterioreze pachetul și produsul.									
	Produsele paletizate nu trebuie stivuite și depozitate una peste alta.									
Pachetele deschise nu trebuie eliminate și trebuie eliminate în conformitate cu reglementările.										

Tradus la SC ARABEQUE SRL cu sediul în Galați, Timisului nr.1 de către:

Director Calitate Mst. Ing. Dima Neculai

