

ADEZIV SOUDABOND CARPET

Date tehnice:

Baza:	Baza apa cu rasini acrilice
Consistenta:	Pasta
Sistem uscare:	Uscare fizica
Greutate specifica:	1,50 g/cm ³
Continut substanta solida:	cca. 80%
Rezistenta termica:	-15°C to +50°C (cred)
Timp lucru deschis:	Pana la 40 min.
Timp de punere sub sarcina:	Min. 72 ore
Temperatura minima substrat:	Min. 18°C
Umiditate relativa:	Max. 75%
Consum:	300 – 400 g/m ²

Produs:

Adeziv profesional fara solventi pe baza de rasini acrilice pentru lipirea permanenta a oricarui tip de acoperitori de pardoseli (cu exceptia parchetului) pe majoritatea substraturilor la interior. Se poate folosi si la pardoseli incalzite. Nu contine solventi sau compusi organici volatili.

Aplicatii:

- Lipirea permanenta a mochetei, PVC/vinyl sau pluta pe substraturi absorbante sau pe materiale fonoizolante.
- Lipirea materialelor fonoizolante din materiale textile sau din spuma.

Culoare si Ambalaj:

Culoare: bej spre maro

Ambalaj: galeata 12 kg

Termen de garantie:

12 luni in ambalaj original depozitat in locuri reci si uscate la temperaturi intre +5°C si +25°C. Protejati impotriva inghetului.

Substraturi:


- Suprafata de aplicare trebuie sa fie dreapta, curata, uscata, fara urme de praf si grasimi, fara crapaturi sau iregularitati.

dreapta, curata, uscata, fara urme de praf si grasimi, fara crapaturi sau iregularitati.

- Urmele de adeziv vechi pot afecta aderenta adezivului nou si trebuie indepartate mecanic.
- Suprafetele instabile sau deteriorate trebuie reparate sau tratate cu Deep Primer WBPR-21P

Lipirea acoperitorilor de pardoseli:

- Acoperitorii si adezivul trebuie aclimatizati in incaperea unde se va efectua montajul.
- Daca este necesar – indepartati filmul care se poate crea la suprafata adezivului si nu mixati cu restul de adeziv.
- Amestecati ferm continutul si aplicati adezivul cu o spatula dintata (A1 sau A3- in functie de suport)
- Cand stratul de adeziv aplicat este inca umed (max 10min.), asezati acoperitoarea de pardoseli si presati ferm pe pardoseala cu ajutorul unei role pentru a indeparta orice bula de aer.
- Dupa 20 minute, presati din nou cu rola.



- Pentru a obtine o forta de lipire initiala mai buna si a scurta timpul de lucru se poate folosi metoda de lipire prin transfer: asezati acoperitoarea de pardoseli pe stratul umed de adeziv, indepartati cateva minute si apoi asezati din nou si presati cu rola.
- Dupa circa 20 minute, presati din nou cu rola.
- Timpul de uscare depinde de cantitatea de adeziv folosita, conditiile climatice din incapere, gradul de absorbtie al substratului sau al acoperitoarei de pardoseli si de tehnica de lipire.
- Incalzirea in pardoseala poate fi pornita doar dupa uscarea adezivului (recomandam dupa 72 ore).
- Curatare – cu apa sau servetele Swipex XXL imediat dupa aplicare. Adezivul uscat se poate curata doar mecanic.

Observatii:

- Excesul de adeziv se poate indeparta cu apa imediat dupa aplicare.
- Inchideti ambalajul bine imediat dupa utilizare.

Masuri de securitate:

Aplicati masuri uzuale de igiena muncii. Consultati eticheta si fisa de securitate pentru mai multe informatii.

Observatie: Instructiunile cuprinse in acest document sunt rezultatul experimentelor si a experientei noastre si sunt furnizate cu buna credinta. Datorita diversitatii materialelor si a substraturilor, a numarului foarte mare de posibile aplicatii care nu pot fi controlate in totalitate de catre producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru rezultatele obtinute. In fiecare situatie este recomandat un test preliminar de compatibilitate.